

Hårte Centrala Vattens Samfällighetsförening

Lägesrapport 2/5 2007

Radonfilter i funktion

Arbetet med att modernisera i pumphuset är nästan slutfört. Det som återstår är skyddsräcke vid nedgångstrappan, låsning av dörren och dokumentation av installationen.

Pumphuset har snyggats upp invändigt, väggarna målats, borrhålet är försett med lock, elsystemet är nytt och har kompletterats för drift av radonfiltret.

Hydrofortankarna är rengjorda. De innehöll en del slam på botten men är i mycket gott skick, särskilt med tanke på att den äldsta är sedan 1954.

Alla kopplingar, ventiler, tryckgivare och siktglas är utbytta. Vattenmätare för total levererad vattenmängd liksom drifttidsmätare för brunnspumpen är installerade. Skvallerlampa som visar när pumpen går finns på pumphusets utsida.

Radonfiltret är inkopplat och i funktion. Radonhalten var strax före inkoppling av filtret 840 Bq/l och har efter filterinkopplingen sjunkit till 40 Bq/l.

Gränsvärdena är 100 Bq/l för tjänligt, resp 1000 Bq/l för otjänligt.

(Vi har ju även ett äldre mätvärde som var 1050 Bq/l)

Radonavlutningen gör också att den lukt av sumpgas som ibland funnits försvinner.

Ett komplett vattenkvalitetsprov kommer att tas senare i vår.

Ekonomiskt har vi klarat moderniseringen med egna pengar baserat på tidigare förbrukningsavgifter, anslutningsavgifter av nya tomter och årets förbrukningsavgifter.

De stora kostnaderna har varit radonfiltret och övrig utrustning i pumphuset, rörmokerijobbet samt lantmäteriförrättningen. Kassabehållningen vid räkenskapsårets slut 30/4 är cirka 12000 kr.

Har du frågor, förslag eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Årsmötet beräknas preliminärt att hållas lö 21/7 i Hårte skola.

Styrelsen

Hårte Centrala Vattens Samfällighetsförening

Org. nr

717909-0357

c/o Jan Henrik Gladh

Bankgiro

5011-7506

Plusgiro

300609-5

Hårte 202

82076 JÄTTENDAL

Hemsida

www.harte.nu